

Guide de chargement des plateaux

La qualité du chargement est très importante d'un point de vue de la sécurité pour votre personnel, notre personnel ainsi que pour les usagers de la route. Un mauvais chargement génère les risques suivants :

- Risque de chute de palettes ou de morceaux de bois lors du transport
- Risque d'accrochage avec des chargements hors gabarits
- Risque de chute de pile de palettes lors des opérations de chargement et de déchargement

Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour réussir ensemble à diminuer les risques d'accident du travail.

Tout non-respect des consignes peut entraîner un refus de chargement de plateau.

Attention : nos chauffeurs ne sont pas habilités à charger les palettes. Vous devez prévoir un cariste et un moyen de levage pour la collecte.

CHARGEMENT CORRECT



La hauteur de chargement est importante, elle doit être de 3,10 mètres maximum

Les palettes ne doivent pas dépasser le gabarit du plateau (les côtés)

STOCKAGE INCORRECT



Les piles de palettes ne doivent pas dépasser sur les côtés du plateau afin :
de ne pas gêner la visibilité dans les rétroviseurs
ne pas générer de risque d'accrochage (rétroviseur, véhicules en stationnement, piéton, cycliste, ...)

respecter la législation en vigueur

Ne pas placer de morceaux de bois (plot, planche ...) dans les piles de palettes pouvant tomber lors du transport et générer un accident